

*Cutmaster*

# Cutmaster




### **Deutsch**

- ① Zunächst wird das Tape axial auf die Sleeveoberfläche aufgebracht.
- ② Der „Cutmaster“ wird nun an der Tapevorderkante angelegt.
- ③ Nun wird das Tape um den Sleeve über den „Cutmaster“ hinaus geschlungen.
- ④ Das überstehende Tape wird durch Messerführung entlang der oberen Kante des „Cutmaster“ abgeschnitten.
- ⑤ Der „Cutmaster“ wird nun unter dem Tape entnommen und ⑥ die Lücke wird verschlossen.



### **English**

- ① At first, the tape has to be applied axial to the surface of the sleeve
- ② The „Cutmaster“ has to be fixed at the front part of the tape
- ③ Now the tape has to be wrapped around the sleeve longer than the „Cutmaster“
- ④ The redundant tape has to be cutted along the upper edge of the „Cutmaster“
- ⑤ The „Cutmaster“ then has to be removed and ⑥ the blank to be sealed



### **Français**

- ① En premier lieu, il faut appliquer axialement, l'adhésif autour du manchon.
- ② Le „Cutmaster“ doit en second lieu être placé en contact avec l'avant de l'adhésif.
- ③ En troisième lieu, on enveloppe le manchon avec l'adhésif, et ceci jusqu'à hauteur du „Cutmaster“.
- ④ Toute la partie dépassant celui ci, sera ensuite coupé au niveau de son bord le plus élevé.
- ⑤ Une fois cette opération effectuée, il suffit de retirer le „Cutmaster“ et ⑥ de coller l'adhésif à l'emplacement de ce dernier.

